

Merač zategnutosti žbica (tenziometar)

1752/2



Profili



Opis proizvoda

Kako koristiti alat:

- Uniorov tenziometar - univerzalni merač zategnutosti žbica točkova može se koristiti za sve vrste žbica. Analogni merač je kalibrisan i spreman za upotrebu. Da biste ga koristili jednostavno pritisnite ručicu, postavite alat na žbicu tako da ona ide između dva pina na alatu, i oslobodite ručicu. Skala merača je jednostavna za očitavanje. Izmerene vrednosti zategnutosti žbica potrebno je pronaći u tabeli u štampanom prilogu koji se isporučuje uz alat, zajedno sa detaljnim uputstvom za upotrebu. Očitavanje sa samog alata odgovara određenim vrednostima zategnutosti žbica u tabeli po specifikaciji. Dodatna funkcija ovog alata je i merenje debljine žbica, jednostavnim korišćenjem jednog od otvora sa gornje strane merne skale.
- [Kliknite ovde za tabele tenzija žbica](#)



623302

A
205


B
130

C
34

637

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Upotreba (slike)



Rezervni delovi



Spring for spoke tension meter